CF 3000 CG 1,0 - Pièce détachée

1207747

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207747

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Sortie de câble de rechange de 1,0 mm^2 pour l'introduction de manchons CF 3000 HZG 1,0

Données commerciales

Référence	1207747
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Y
Product key	BH323Y
GTIN	4017918917692
Poids par pièce (emballage compris)	6,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,1 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Récepteur de cosse

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur souple	1 mm² ... 1 mm²

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207747

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01549

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130191
ECLASS-15.0	17130191

ETIM

ETIM 10.0	EC000163

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,594 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr