

# CF 3000 AM 0,5 - Lama di ricambio




1205587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205587>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Lama di ricambio per macchina spelafili e a crimpare CF 3000-2,5



## Descrizione del prodotto

Lama di ricambio 0,5 mm<sup>2</sup>

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1205587       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH323Y        |
| Codice prodotto                     | BH323Y        |
| GTIN                                | 4017918153267 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18,6 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18,5 g        |
| Numero tariffa doganale             | 84799070      |
| Paese di origine                    | DE            |

# CF 3000 AM 0,5 - Lama di ricambio

1205587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205587>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo di prodotto | Coltello |
|------------------|----------|

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sezione metrica | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione AWG     | 20 ... 20                                   |

# CF 3000 AM 0,5 - Lama di ricambio



1205587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205587>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205587>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 3000 AM 0,5 - Lama di ricambio



1205587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205587>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130191 |
| ECLASS-15.0 | 17130191 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000163 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 3000 AM 0,5 - Lama di ricambio



1205587

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205587>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

10,21 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)